Projeto Integrador em Engenharia Mecânica II

Metrologia Dimensional

https://youtu.be/Y4gElsE4qXI

1. Introdução



Neste vídeo são apresentadas as principais noções sobre metrologia dimensional, no quadro da unidade curricular Projeto Integrador em Engenharia Mecânica II.

Assim, após uma discussão geral sobre metrologia, faz-se uma revisão de algumas definições específicas, tais como, instrumento de medição, grandeza, medição, medida, resolução, exatidão, precisão, algarismos significativos, entre outras.

1. Introdução



De seguida, é feita uma descrição do paquímetro universal, que é, muito provavelmente, o mais simples e popular dos instrumentos de medição.



Paquímetro universal analógico de nónio de vigésimos

1. Introdução



Subsequentemente, tecem-se algumas considerações importantes relativas a incertezas e erros no âmbito da metrologia, em que se incluem demonstrações evidentes destes temas.

Este vídeo termina com a apresentação de um conjunto diverso de questões de revisão de conhecimentos, assim como uma breve lista de bibliografia recomendada.



De uma forma simples e abrangente pode dizer-se que a metrologia é a área do conhecimento relativa às medições, ou seja, a metrologia diz respeito à ciência das medições.

Em termos práticos, a metrologia compreende um conjunto diversificado de aspetos (e.g. processos, incertezas, erros, etc.) tendo como finalidade determinar um valor de uma grandeza.



Grandeza refere-se ao atributo de um fenómeno, de uma entidade ou de um objeto, que é suscetível de ser determinado quantitativamente.

Em mecânica há três grandezas principais, a saber:


- ✓ Comprimento, representado por l, e de unidade [m],
- ✓ Massa, representada por m, e de unidade [kg],
- ✓ Tempo, representado por *t*, e de unidade [s].



A metrologia dimensional diz respeito à medição de comprimentos, ângulos e estados de superfícies.

Um comprimento é uma grandeza física que representa a distância entre dois pontos.


Em mecânica, a unidade de referência de comprimentos é o milímetro [mm].





Um ângulo refere-se à porção plana compreendida entre duas semirretas que partilham a mesma origem. Ângulos são expressos em radianos [rad] ou em graus [°].


Radiano é o ângulo plano compreendido entre dois raios que, na circunferência de um círculo, intersetam um arco de comprimento igual ao raio desse círculo.





O estado de superfície diz respeito ao resultado de desvios, repetitivos ou aleatórios, em relação à superfície geométrica, que formam a topologia tridimensional de uma superfície.

Exemplos de propriedades do estado de superfície incluem rugosidade, ondulação, desvios de forma, entre outros.





Deve fazer a distinção entre medição e medida.

Medição diz respeito às operações que permitem determinar o valor de uma grandeza, enquanto medida, ou mensurada, se refere ao resultado da medição, ou seja, medida é o valor atribuído à grandeza.

Deve ainda referir-se que medir é comparar o valor de uma grandeza com o valor padrão.



O valor verdadeiro de uma grandeza é algo que não existe, isto é, não se pode conhecer. O valor convencional de uma grandeza é o valor atribuído à grandeza.

Por exemplo, um veio de diâmetro nominal de 20 mm, pode ter os seguintes valores verdadeiro e convencional:

- ✓ Valor verdadeiro: 20,0529147236 ... mm,
- √ Valor convencional: 20,05 mm.



O valor verdadeiro é tão mais exato, isto é, próximo da realidade, quanto maior for a capacidade do instrumento de medição utilizado no processo de medição.

É comum usar-se o valor convencional para uma mensurada.

O valor convencional pode ser entendido como o valor de uma grandeza que lhe é atribuído por convenção (e.g. valor médio obtido a partir de um conjunto de medidas).



A exatidão diz respeito à proximidade entre o resultado de cada medição efetuada, de uma mesma grandeza, e o valor verdadeiro da grandeza medida.


A exatidão traduz o grau de concordância com que a medida se aproxima do valor verdadeiro.

Considere-se um conjunto de 10 lançamentos de setas num determinado alvo.




A exatidão de um jogo será tanto melhor quanto mais próximos os resultados estiverem do centro do alvo.

A exatidão baixa acontece quando os resultados estão significativamente distantes do centro do alvo.



Exatidão alta



Exatidão baixa




Em suma, a exatidão, ou rigor, de um conjunto de medidas, relativas à mesma grandeza, é tanto maior quanto maior for a proximidade entre o valor convencional (e.g. valor médio) e o valor verdadeiro da grandeza medida.

Um outro conceito muito importante em metrologia prende-se com a precisão de um conjunto de medidas.




A precisão refere-se à proximidade, entre si, dos resultados das várias medições efetuadas de uma mesma grandeza.

A precisão, ou fidelidade, diz respeito à repetibilidade e à reprodutibilidade de um processo de medição.



Precisão alta



Precisão baixa



A repetibilidade diz respeito à concordância entre as sucessivas medidas obtidas nas mesmas condições.


A reprodutibilidade refere-se à concordância das medidas obtidas em condições distintas (e.g. instrumento de medição, local e ambiente de medição, etc.).

O erro da medição é o resultado de uma medição subtraído do valor verdadeiro da grandeza medida.



As medições diretas são aquelas em que o valor da grandeza a medir é obtido por leitura direta do aparelho de medição.


A figura do lado mostra uma medição direta, em que o comprimento é obtido diretamente utilizando um paquímetro universal analógico.





Nas medições indiretas o valor da grandeza a medir é obtido através da medição direta de outras grandezas funcionalmente relacionadas com a grandeza que se pretende medir.

Na figura do lado representa-se a medição indireta do volume de um cilindro a partir da medição direta do raio da base e da altura do cilindro.






No método de medição diferencial a grandeza a medir é comparada com uma grandeza da mesma natureza de valor conhecido, o qual difere pouco do da grandeza a medir.

A figura do lado refere-se à medição da altura de um cilindro, usando um comparador e um bloco-padrão, donde resulta


$$l = l_{\rm bp} + \Delta l$$





Na medição por comparação recorre-se a uma mesma grandeza de valor conhecido da grandeza a medir, ou a uma grandeza diferente, mas funcionalmente relacionada com a grandeza a medir e de valor conhecido.

O dinamómetro permite medir forças através da deformação elástica de um elemento metálico (lei de Hooke).





Um instrumento de medição é um dispositivo que permite efetuar a medição de forma individual, ou em associação a outros dispositivos suplementares.

No contexto da engenharia mecânica, o paquímetro universal ocupa, evidentemente, um lugar de especial destaque entre os instrumentos, ou aparelhos, de medição, não só devido à sua simplicidade, como também à sua utilidade.



Os paquímetros universais utilizados em mecânica podem ser analógicos ou digitais.








Os paquímetros analógicos são compostos por uma régua graduada, em geral expressa em mm, na qual desliza uma corrediça, ou cursor, que inclui uma escala principal e uma escala de nónio.

A escala de nónio permite aumentar a resolução de leitura do paquímetro em 10, 20 ou 50 vezes, conforme se trate de um nónio de décimos, de vigésimos ou de quinquagésimos, respetivamente.



A figura abaixo ilustra um paquímetro universal analógico.




- 1 Régua
- 2 Corrediça ou cursor
- 3 Espera de medição fixa
- 4 Espera de medição móvel
- 5 Faces de medição de exteriores
- 6 Faces de medição de interiores

- 7 Haste de medição de profundidades
- 8 Faces de medição de profundidades
- 9 Escala do nónio
- 10 Escala principal
- 11 Parafuso bloqueador
- 12 Dispositivo bloqueador



A indicação é a propriedade relativa ao valor fornecido por um aparelho. O valor é a expressão de uma grandeza sob a forma de um número e de uma unidade de medida.





Amplitude é o valor absoluto da diferença entre os valores extremos de um intervalo nominal de indicações.

O alcance refere-se ao valor máximo que um instrumento de medição pode medir.



Paquímetro de amplitude e alcance iguais a 150 mm




Sensibilidade de um instrumento de medição é a menor variação do valor da grandeza a medir, que provoca uma variação na indicação do aparelho.


A resolução de um aparelho indicador refere-se à expressão quantitativa para fazer notar, significativamente, a diferença entre valores muito próximos da grandeza indicada.




A resolução de um aparelho indicador é dada pelo quociente entre a unidade da escala fixa e o número de divisões utilizado no nónio, tal como se exemplifica nas figuras abaixo.



Nónio de décimos



Nónio de vigésimos



Nónio de quinquagésimos



A estabilidade de um instrumento de medição é a propriedade segundo a qual aquele mantém as suas caraterísticas metrológicas constantes ao longo do tempo.

O envelhecimento de um instrumento de medição deve ser analisado e controlado através de calibrações frequentes, efetuadas em comparação com um instrumento de medição que apresenta uma exatidão superior.



Vários são os fatores que concorrem para a qualidade das medições e dos quais se destacam:

- ✓ Operador,
- ✓ Instrumento de medição,
- ✓ Procedimento de medição,
- ✓ Local e condições ambientais,
- ✓ Tratamento estatístico das medidas.



O valor medido, resultante de um processo de medição, é influenciado pelas limitações associadas aos aspetos supramencionados, bem como pelas imperfeições dos objetos a medir.

A incerteza de uma medida é uma estimativa que carateriza o intervalo de valores, no qual se situa o valor verdadeiro da grandeza medida. Assim, pode reafirmar-se que o valor verdadeiro de uma grandeza não existe.



O valor mais provável de uma medição tem sempre uma incerteza associada, donde se pode escrever que

$$x_0 = \overline{x} \pm \Delta x$$


em que x_0 é o valor convencional, \overline{x} é o valor médio, e Δx é a incerteza.

Em instrumentos de medição analógicos, a incerteza é, por convenção, igual a metade da menor divisão da escala do aparelho usado no processo de medição.



A figura abaixo mostra a incerteza associada a uma medida, cujo valor é, de acordo com o que foi referido anteriormente, igual a metade da menor divisão da escala utilizada, ou seja, $0,1 \div 2 = 0,05$ cm.

Nos instrumentos de medição digitais, a incerteza é igual à sua resolução.





Os erros inerentes às medições podem ser divididos em dois grandes grupos, designadamente:

- ✓ Erros sistemáticos ou repetitivos,
- ✓ Erros aleatórios ou acidentais.

Os erros sistemáticos são aqueles que se mantêm constantes, ou variam de forma previsível, durante as medições de uma mesma grandeza.



De entre as possíveis causas para a existência de erros sistemáticos destacam-se os erros de calibração, os erros de procedimento, e os erros do instrumento.

Deve salientar-se que os erros sistemáticos, que são de natureza regular, podem ser minimizados utilizando diferentes procedimentos para efetuar as medições, e aferindo os instrumentos de medição.



Deve ainda referir-se que a repetição das medições não elimina os erros sistemáticos, uma vez que estes afetam as medidas sempre no mesmo sentido.

Os erros sistemáticos são de difícil identificação e avaliação, requerendo, em geral, o conhecimento dos instrumentos e dos procedimentos de medição.



Os erros sistemáticos dão origem a uma distribuição aleatória à volta de um valor, que não é o valor verdadeiro.


Os erros aleatórios variam de forma imprevisível durante as medições, não apresentando regularidade.

Os erros aleatórios dão origem a uma distribuição aleatória à volta do valor verdadeiro.



As implicações dos erros sistemáticos e aleatórios estão representadas nas figuras abaixo.





Erros aleatórios

Os erros sistemáticos apesar de estarem próximos uns dos outros, estão distantes do alvo que se pretende.





A deteção de erros sistemáticos é uma tarefa difícil, uma vez que os resultados, não obstante serem erróneos, apresentam alguma coerência.

No caso da existência de erros aleatórios, os resultados obtidos não apresentam uma distribuição lógica, pelo que a sua identificação se torna numa tarefa algo mais acessível, quando comparada com a dos erros sistemáticos.



Deve salientar-se que, na realidade, como não se conhece o valor desejado, é difícil identificar os erros sistemáticos e aleatórios, sendo um possível figurino realista aquele que se apresenta nas figuras abaixo.





Erros sistemáticos desconhecidos Erros sistemáticos desconhecidos e erros aleatórios grandes e erros aleatórios pequenos



Uma maneira de atenuar os erros aleatórios passa por considerar a média de um elevado número de medidas, ou seja

$$\overline{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

onde x_i (i = 1, ..., n) representa cada uma das medidas e n denota o número de medidas.

A média é, em geral, usada como valor convencional.



O erro absoluto associado a uma medição pode ser definido como sendo a diferença entre o valor convencional da medida e o valor medido, ou seja

$$\mathcal{E}_{\mathbf{a}_i} = \left| x_i - x_0 \right| \quad (i = 1, ..., n)$$

Por seu lado, o erro relativo associado a uma medição pode ser estabelecido como sendo o quociente entre o erro absoluto e o valor convencional, isto é

$$\varepsilon_{\mathbf{r}_i} = \frac{\varepsilon_{\mathbf{a}_i}}{x_0} \qquad (i = 1, ..., n)$$



Considere-se o seguinte conjunto de nove medidas, relativo ao diâmetro de um veio obtido com um paquímetro digital, cuja resolução é igual a 0,01 mm.

Medição	Medida [mm]
1	10,03
2	10,06
3	10,14
4	10,07
5	10,05
6	10,11
7	10,12
8	10,07
9	10,08

O valor convencional é obtido da <mark>média</mark> aritmética das medidas, ou seja

$$\overline{x} = \frac{10,03+10,06+\dots+10,08}{9}$$

$$\bar{x} = 10,08 \text{ mm}.$$



Apresentam-se abaixo os erros absolutos e relativos associados a cada medição, utilizando as expressões anteriormente referidas.

Medição	Medida [mm]	ε _a [mm]	<i>E</i> r [%]
1	10,03	0,05	0,5
2	10,06	0,02	0,2
3	10,14	0,06	0,6
4	10,07	0,01	0,1
5	10,05	0,03	0,3
6	10,11	0,03	0,3
7	10,12	0,04	0,4
8	10,07	0,01	0,1
9	10,08	0,00	0,0



A incerteza absoluta associada ao conjunto de medições supra-apresentadas é igual ao maior dos erros absolutos das medidas, ou seja, 0,06 mm.

Deve ainda notar-se que a incerteza tem a mesma unidade da grandeza a que está associada.

Para o presente exemplo, o resultado do processo de medição do diâmetro do veio pode ser expresso do seguinte modo ϕ = 10,08 \pm 0,06 mm.



Atendendo a que no presente caso de estudo se utilizou um paquímetro universal digital de 0,01 mm de resolução, então a incerteza associada ao instrumento é igual a 0,01 mm.

Assim, a incerteza absoluta do valor mais provável do diâmetro do veio em causa é igual à maior das incertezas acima apresentadas (incerteza absoluta das medições e incerteza do instrumento), donde resulta que o diâmetro do veio é expresso da seguinte forma $10,08\pm0,06$ mm.



A incerteza deve ser indicada apenas com um algarismo significativo.

A incerteza relativa pode ser usada para aferir a precisão das medições.

No presente exemplo tem-se que a incerteza relativa máxima é igual ao maior dos erros relativos, ou seja, 0,6%, o que significa que o valor das medições efetuadas se situa no seguinte intervalo [10,02; 10,14] mm.



A amplitude total de um conjunto de medições é uma medida de dispersão, que corresponde à diferença entre os valores máximo e mínimo obtidos, ou seja

$$A = x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}$$

em que $x_{máx}$ e $x_{mín}$ representam, respetivamente, os valores máximo e mínimo obtidos nas medições.

A amplitude total para o presente caso pode ser expressa do seguinte modo, A = 10,14 - 10,03 = 0,11 mm.



A variância é outra medida de dispersão obtida somando os quadrados dos desvios das medidas em relação à média e dividindo o resultado pelo número de medições menos uma

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}{n-1}$$

Quanto maior for a variância, maior é o grau de dispersão das medidas em relação à média.

No caso em apreço tem-se que $s^2 = 0,001 \text{ mm}^2$.



O desvio-padrão é uma medida de dispersão que traduz o quanto de variação ou dispersão existe num conjunto de medidas relativamente ao valor médio

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}{n-1}}$$

No presente caso tem-se que s = 0,04 mm.

O desvio-padrão é vantajoso face à variância, uma vez que é expresso na mesma unidade das medidas.



O desvio-padrão é uma medida da variabilidade para o erro aleatório de um valor medido individual, em relação ao valor convencional, e não a variabilidade das medidas entre si.

Quanto maior for o desvio-padrão, maior é o grau de afastamento das medidas em relação à média.

O desvio-padrão pode ser usado para apresentar a incerteza do valor médio de um conjunto de medidas. Assim, para o exemplo em apreço tem-se que ϕ = 10,08 \pm 0,04 mm.



O uso do desvio-padrão pode ajudar a estabelecer o número de algarismos significativos a usar.


O desvio-padrão deve ser arredondado para um algarismo significativo, sendo que a média deve ter um número de casas decimais em correspondência.

A média e o desvio-padrão são particularmente úteis quando as medidas são simétricas, isto é, quando apresentam uma distribuição normal, ou gaussiana.



Uma medida deve ser apresentada com um número de algarismos que tenha significado para a medida da grandeza. Algarismos significativos são todos os algarismos exatos mais um algarismo estimado.

Nas medidas do lado existem quatro algarismos significativos, em que os três primeiros algarismos são exatos e o último é estimado, ou incerto.





Algarismos significativos são os algarismos com significado na medição efetuada.

Deve salientar-se que os zeros à direita da vírgula têm significado para o valor da grandeza medida, sendo, por isso, algarismos significativos.

O número de algarismos significativos conta-se da esquerda para a direita, a partir do primeiro algarismo diferente de zero.



A medida 0,0035 cm tem dois algarismos significativos.

Ao passo que a medida 3,500 mm tem quatro algarismos significativos.

Por outras palavras, escrever 3,500 mm tem significado bem distinto de 3,5 mm.

Ao valor 3,500 mm está associada uma menor incerteza do que ao valor 3,5 mm.



As medidas indiretas não devem apresentar maior precisão do que a que é dada pelos instrumentos utilizados para obter as medidas diretas usadas na sua determinação.

Uma medida indireta, calculada através de somas e ou subtrações, deve ter o mesmo número de casas decimais da medida direta que tiver menor número de casas decimais.

Uma medida indireta, obtida de multiplicações e ou divisões, deve ter tantos algarismos significativos como a medida direta que tiver menor número de algarismos significativos.

6. Questões de Revisão




- O que entende por metrologia dimensional?
- Distinga exatidão de precisão.
- Defina resolução de um instrumento de medição.
- Qual é a resolução de um paquímetro de nónio de vigésimos?
- O que entende por incerteza de uma medida?
- Distinga erros sistemáticos de erros aleatórios.

7. Bibliografia



Sugestões de leitura complementar.







Projeto Integrador em Engenharia Mecânica II



Paulo Flores

Universidade do Minho Departamento de Engenharia Mecânica Campus de Azurém 4804-533 Guimarães – Portugal Email: pflores@dem.uminho.pt

Referências Bibliográficas

Flores, P. (2012) *Análise Cinemática e Dinâmica de Mecanismos - Exercícios resolvidos e propostos*. Publindústria, Porto.

Flores, P. (2015) Concepts and Formulations for Spatial Multibody Dynamics. Springer International Publishing.

Flores, P., Lankarani, H.M. (2016) Contact Force Models for Multibody Dynamics. Springer International Publishing.

Flores, P., Marques, F. (2017) Sobre a Dinâmica do Carro – Teoria e Aplicação. Publindústria, Porto.

Marques, F., Flores, P. (2021) Da Dinâmica de Sistemas Multicorpo. Quântica Editora, Porto.

Flores, P., Marques, F., Silva, M.R., Novais, F. (2023) *Projeto Integrador em Engenharia Mecânica*. Quântica Editora, Porto.